
## **AUTOMATISMO**

## ESPIRA DE SOMBRA



La bobina de un contactor alimentada con corriente alterna presenta algunos inconvenientes que se reflejan en el circuito magnético.

Por las características de dicha corriente, la intensidad y por lo tanto el flujo inducido en el circuito magnético es nulo 100 veces por segundo. La acción del muelle tiende a separar la armadura lo que ocasionaría un ruido insoportable y la destrucción mecánica del contactor.


Todo ello hace necesario la colocación de la espira de sombra, que consiste en un anillo de cobre o latón que abraza 2/3 de la superficie del núcleo dónde se presenta el entrehierro.

Parte del flujo generado por la bobina  $\Phi_{\rm T}\,$  atraviesa la espira de sombra de forma que:

$$\Phi'' = \frac{2}{3} \, \Phi_\mathsf{T}$$

El resto,

$$\Phi' = \frac{1}{3}\Phi_{\mathsf{T}}$$



El flujo  $\Phi$ " que atraviesa la espira de sombra, genera en ella una corriente  $I_s$  desfasada  $-\alpha^\circ$  (ligeramente en retraso) respecto a la fuerza electromotriz inducida y que puede llegar a ser de  $120^\circ$  (ángulo  $\beta$ ) respecto a la corriente principal I de la bobina. La intensidad  $I_s$  genera a su vez flujo  $\Phi_s$  que se sumaría a los generados por la bobina.

El flujo dentro de la espira de sombra sería:

$$\Phi_1 = \Phi'' + \Phi_S$$

sin embargo fuera de ella,

$$\Phi_2 = \Phi' - \frac{1}{2}\Phi_S$$

Como resultado obtenemos una correlación de fuerzas cuyo efecto es que siempre existe una fuerza de atracción que evita las vibraciones.

Obsérvese el desfase entre el flujo  $\Phi_T$  y  $\Phi_1$ .

